



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MEMORANDO Nº 258.2023.DEAC.1093246.2023.001548

Ao Senhor

Cleiton da Silva Alves
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Senhor Presidente,

Cumprimentando-a com o presente, no interesse da **TOMADA DE PREÇOS 2.001/2023-CPL/MP/PGJ** (doc. nº 1032991) o **Processo SEI nº 2023.001548**, encaminho a análise das **Propostas de Preços** apresentadas pelos licitantes, conforme quadro abaixo:

SOLUX CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

| QUESITO | OBSERVAÇÃO |
|---|--|
| Validade da proposta por 60 (sessenta) dias | Conforme. |
| Declaração de independência da proposta | Conforme. |
| Declaração de conhecimento ou dispensa de vistoria do local dos serviços | Conforme. |
| Preço unitário dos serviços em montante igual ou inferior ao adotado pela Administração | Conforme. |
| Preço global do orçamento igual ou menor ao orçamento de referência da Administração | Conforme. |
| Composição de Custo Unitário - CCU | Não conforme. Empresa não utilizou BDI diferenciado para equipamentos nos itens 3.16.7, 3.16.8, 3.16.9, 3.16.10, 3.25.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14. |
| Memória de Cálculo | Conforme. |
| Cronograma Físico-Financeiro | Conforme |
| Curva ABC de serviços | Conforme. |
| Planilha de encargos sociais | Conforme. A Licitante não adota o Simples Nacional. |
| Composição do BDI | Conforme. A Empresa apresentou BDI para serviços e equipamentos compatíveis com os parâmetros descritos no item 9.2.1 do acórdão 2622/13 do TCU. |

Atenciosamente,

Manaus, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Mendes da Rocha Lopes**, Agente Técnico - Engenheiro Civil, em 14/07/2023, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1093246** e o código CRC **3493D0DD**.

