



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br
INFORMAÇÃO Nº 24.2023.SCMP.1035734.2022.021604

Em resposta ao OFÍCIO Nº 198.2023.CPL.1032899.2022.021604, verificamos na proposta da empresa QLUIZ DA AMAZONIA LTDA, que **houve uma erro no item 42**, o qual está com descrição repetida do item 41, quando deveria ser **Relé fotoelétrico RFE-10 Bivolt 1000w**, conforme item 42 do anexo 0999997.

Em virtude de todas as marcas, dos itens das propostas apresentadas, serem distintas das marcas que apresentamos como referência, entendemos ser muito importante que as empresas só nos ofereçam produtos que tenham certificado ou selo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), para maior segurança desta PGJ/AM. Em uma pesquisa que fizemos, não encontramos o selo do Inmetro nos cabos da marca CONDUELETRO, da proposta apresentada pela Distribuidora Gama LTDA.

Quanto à empresa Genilson Rodrigues Lima, as lâmpadas da Elgin atendem às nossas necessidades.

Atenciosamente,

ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA

Chefe do Setor de Conservação e Manutenção do PGJ/AM



Documento assinado eletronicamente por **Erivan Leal de Oliveira, Chefe do Setor de Conservação e Manutenção Patrimonial - SCMP**, em 03/05/2023, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1035734** e o código CRC **263382A8**.