

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---

Enviado por: "VLF MÁQUINAS" <comercial@vlfmaquinas.com.br>  
De: comercial@vlfmaquinas.com.br  
Para: "'Setor de Patrimonio e Material'" <material@mpam.mp.br>  
Com Cópia: licitacao@mpam.mp.br  
Data: 12/06/2019 13:49  
Assunto: RES: Compatibilização de especificação técnica de fragmentadora    
Anexos: | Remover anexos | Carta para VLF.pdf (324 KB) | Relatório Fotográfico TRX 15 MP.pdf (847 KB)

---

Boa tarde,

Segue os documentos solicitados.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

André Eduardo

VLF Máquinas e Soluções Empresariais  
(41) 3256-7731  
comercial@vlfmaquinas.com.br

**De:** Setor de Patrimonio e Material <material@mpam.mp.br>  
**Enviada em:** segunda-feira, 10 de junho de 2019 12:04  
**Para:** comercial@vlfmaquinas.com.br  
**Cc:** licitacao@mpam.mp.br  
**Assunto:** Compatibilização de especificação técnica de fragmentadora

Prezado(s) Senhor(es),

Bom dia. Venho por meio desta, provocado pela Comissão Permanente de Licitação da PGJ/AM, manifestar-me sobre as questões levantadas no recurso interposto pela empresa EBA OFFICE LTDA., e as contrarrazões apresentadas por Vossas Senhorias. Esta manifestação limita-se ao ponto de vista da especificação técnica da fragmentadora ofertada pela sua empresa.

Pois bem, primeiramente cabe pormenorizar que esta administração pública ao especificar "engrenagens metálicas" no bojo dos subitens do objeto da presente licitação, referiu-se às partes da fragmentadora que tem contato direto com os objetos a serem fragmentados, ou seja, os discos de corte (ou navalhas) e os pentes metálicos, As demais engrenagens, ressalvados os casos que pela natureza da função da peça, esta deva ser necessariamente metálica, as demais peças periféricas não tem esta obrigatoriedade.

Portanto, a fim de dirimir quaisquer dúvidas sobre a compatibilidade entre as especificações editalícias e as do produto que sua empresa representa, solicito, de forma suficiente e definitiva para esta questão, o envio de um conjunto de imagens (relatório fotográfico) e uma declaração oficial do fabricante, de que seu equipamento atende as especificações que esta Procuradoria-Geral de Justiça pretendeu alcançar.

Por fim, solicito que o envio dos sobreditos documentos sejam remetidos por este canal de comunicação, no prazo razoável de dois dias úteis, a fim de dar prosseguimento ao feito com a celeridade que o caso requer.

Atenciosamente,

Manoel Edson Sevalho de Souza  
Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT  
Ministério Público do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Fone: 3655-0767 / 0766

Curitiba, 12 de junho de 2019

Carta aberta ao Ministério Público do Amazonas - Procuradoria-Geral de Justiça

A/c.: Manoel Edson Sevalho de Souza

Referente a questionamento sobre o material de fabricação das peças da fragmentadora de papel da nossa marca e modelo TRX 15 MP.

Chegou a nós por intermédio de nosso parceiro comercial (revendedor) VLF Máquinas e Soluções Empresariais LTDA ME o questionamento abaixo feito por vossa senhoria:

Prezado(s) Senhor(es),

Bom dia. Venho por meio desta, provocado pela Comissão Permanente de Licitação da PGJ/AM, manifestar-me sobre as questões levantadas no recurso interposto pela empresa EBA OFFICE LTDA., e as contrarrazões apresentadas por Vossas Senhorias. Esta manifestação limita-se ao ponto de vista da especificação técnica da fragmentadora ofertada pela sua empresa.

Pois bem, primeiramente cabe pormenorizar que esta administração pública ao especificar "engrenagens metálicas" no bojo dos subitens do objeto da presente licitação, referiu-se às partes da fragmentadora que tem contato direto com os objetos a serem fragmentados, ou seja, os discos de corte (ou navalhas) e os pentes metálicos. As demais engrenagens, ressalvados os casos que pela natureza da função da peça, esta deva ser necessariamente metálica, as demais peças periféricas não tem esta obrigatoriedade.

Portanto, a fim de dirimir quaisquer dúvidas sobre a compatibilidade entre as especificações editalícias e as do produto que sua empresa representa, solicito, de forma suficiente e definitiva para esta questão, o envio de um conjunto de imagens (relatório fotográfico) e uma declaração oficial do fabricante, de que seu equipamento atende as especificações que esta Procuradoria-Geral de Justiça pretendeu alcançar.

Por fim, solicito que o envio dos sobreditos documentos sejam remetidos por este canal de comunicação, no prazo razoável de dois dias úteis, a fim de dar prosseguimento ao feito com a celeridade que o caso requer.

Atenciosamente,

Manoel Edson Sevalho de Souza  
Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT  
Ministério Público do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Fone: 3655-0767 / 0766

Vemos que o ponto mais relevante de vosso questionamento é acerca de haver, nas partes que cortam o material, somente peças metálicas. Objetivo desta carta é justamente esclarecer que nosso modelo TRX 15 MP possui sim todas essas partes metálicas, seja o eixo, os discos de corte, os pentes, mancais, rolamentos, etc. São todos feitos em aço com predominância das ligas 1020 e 1045, compostos principalmente por ferro, carbono, silício, manganês, fósforo, entre outros.

Além dos elementos de corte em material metálico a fragmentadora também possui engrenagens metálicas que são parte da caixa de redução que faz a transmissão de força. Essas partes não têm contato direto com o papel ou com os objetos fragmentados, são peças que tem função acessória ao corte.

Esperamos ter esclarecido a dúvida e ficamos à disposição caso sejam necessárias mais informações.



Wagner Franco Moreira  
Sócio Administrador - Triturare  
CPF 275.620.859-00



VLF MÁQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA ME  
Rua Coronel Temístocles de Souza Brasil, 254 – Jardim Social – Curitiba – Paraná  
Telefone (41) 3256-7731  
Email: comercial@vlfmáquinas.com.br

Para: Ministério Público do Amazonas - Procuradoria-Geral de Justiça  
Assunto: Resposta ao questionamento feito pelo Sr. Manoel Edson Sevalho de Souza  
Chefe do Setor de Patrimônio e Material – SPAT com relação a “compatibilização de especificação técnica de fragmentadora”.

Conforme solicitado envio abaixo relatório fotográfico feito a partir de uma fragmentadora de papel da marca Triturare e modelo TRX 15 MP.

1) Imagem externa do equipamento sem embalagem:





VLF MÁQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA ME  
Rua Coronel Temístocles de Souza Brasil, 254 – Jardim Social – Curitiba – Paraná  
Telefone (41) 3256-7731  
Email: comercial@vlfmáquinas.com.br

2) Imagem externa do equipamento sem embalagem em detalhe mais aproximado:





VLF MÁQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA ME  
Rua Coronel Temístocles de Souza Brasil, 254 – Jardim Social – Curitiba – Paraná  
Telefone (41) 3256-7731  
Email: comercial@vlfmáquinas.com.br

3) Imagem externa do equipamento em bancada já sem o cesto e visualização parcial do sistema de corte:





VLF MÁQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA ME  
Rua Coronel Temístocles de Souza Brasil, 254 – Jardim Social – Curitiba – Paraná  
Telefone (41) 3256-7731  
Email: comercial@vlfmáquinas.com.br

4) Imagem interna do equipamento desmontado (tampa superior removida) já é possível notar com detalhes o sistema de corte em aço. Logo abaixo da foto indicativo das peças pelas flechas. Essas são as partes que possuem contato direto com o papel.




Estes são os pentes metálicos feito em aço, note que ficam entre as lâminas de corte e tem a função de expulsar o papel fragmentado.

Ao centro do conjunto nota-se os diversos discos de cortes, são dois eixos paralelos. Estas partes são todas em aço.



VLF MÁQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA ME  
Rua Coronel Temístocles de Souza Brasil, 254 – Jardim Social – Curitiba – Paraná  
Telefone (41) 3256-7731  
Email: comercial@vlfmáquinas.com.br


5) Imagem interna do equipamento desmontado, notar indicado pelas flechas os mancais com rolamentos e ao centro deles o eixo aonde vai montados os discos de corte, tudo na foto é metálico (aço).





VLF MÁQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA ME  
Rua Coronel Temístocles de Souza Brasil, 254 – Jardim Social – Curitiba – Paraná  
Telefone (41) 3256-7731  
Email: comercial@vlfmáquinas.com.br

6) Imagem interna do equipamento desmontado, aqui já todo o bloco fora da máquina e sobre uma bancada. Notar a esquerda as engrenagens feitas em material metálico (aço). Essas engrenagens indicada pelas flechas não possuem contato com os objetos a serem cortados.



Conforme demonstrado o equipamento em questão atende as especificações requeridas e, portanto, deve-se afastar qualquer dúvida a respeito disso.

*André E. F. Moreira*

André Eduardo Fritze Moreira  
Sócio Administrador da VLF MÁQUINAS.